



PUÉLLARO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

“Generando Solidaridad y Confianza”

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

- Procure evaluar continuamente los riesgos de vertido para las instalaciones y las actividades relacionadas de transporte /envío.
- Elabore un plan de prevención y control de vertidos que tenga en cuenta posibles situaciones y la magnitud de los vertidos.
- Equipe las instalaciones con sistemas para la detección temprana de los vertidos de gas, diseñados para identificar la existencia de fugas y ayudar a localizar su fuente.
- Disponga de un sistema de parada y detección de emergencia para iniciar las acciones de parada de transferencia automática en caso de producirse fugas significativas de gas licuado de petróleo (GLP).
- Garantice un sistema de contención a los tanques de almacenamiento de GLP.
- Garantice la dispersión segura de gases en caso de fugas.
- Implemente un sistema de drenaje para sustancias peligrosas.



CONTAMINACIÓN AL AGUA

- Evite la generación de aguas contaminadas desde el diseño de procesos.
- Separe las aguas pluviales, sanitarias e industriales.
- Evite que residuos peligrosos se mezclen con corrientes de agua.
- Implemente sistemas de tratamiento físico-químico para residuos con hidrocarburos, metales pesados o compuestos orgánicos volátiles.
- Realice un monitoreo continuo de parámetros físicos y químicos.
- Evite fugas en tuberías y tanques que puedan contaminar cursos de agua.
- Revise válvulas, trampas de vapor y sistemas de drenaje de forma regular.
- Capacite a los trabajadores en el manejo de residuos líquidos y respuesta ante derrames.
- Optimice el uso de agua en procesos térmicos y de limpieza.



¡Salvar el planeta es nuestra misión
POSIBLE ✨!



PUÉLLARO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

“Generando Solidaridad y Confianza”

GAS Y VAPOR



- Realice inspecciones periódicas con equipos de detección de fugas.
- Disponga sitios de almacenamiento con ventilación para sustancias peligrosas.
- Utilice válvulas, bridas y empaques de alta calidad para minimizar escapes.
- Implemente sistemas de recuperación de vapores en puntos de carga y descarga.
- Capacite a los trabajadores sobre el uso de extintores gaseosos.
- Establezca protocolos ante fugas o derrames gaseosos.

AIRE ACONDICIONADO

- Seleccione equipos con alta eficiencia energética.
- Programe mantenimiento regular para evitar fugas refrigerantes.
- Evite el uso de gases como R-22 que dañan la capa de ozono.
- Monitoree emisiones fugitivas y gases de evaporación.
- Implemente sistemas de recuperación de calor.



SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- Supervise el uso del equipo de protección personal de manera regular.
- Prohíba el uso de objetos conductores de electricidad.
- Evite trabajar en lugares húmedos o cerca de líquidos.
- Procure emplear una sola mano cuando trabaje con circuitos.
- El espacio entre los equipos eléctricos debe estar libre de objetos o material para poder operar sin ninguna dificultad.
- Emplee las señaléticas adecuadas en áreas restringidas o peligrosas.



Esta Guía de Buenas Prácticas Ambientales es de carácter genérico, por lo que debe adaptarla a su negocio.



¡Salvar el planeta es nuestra misión

POSIBLE ✨!